chandra's

Name of work: Engagement of gangman and Hiring of Tractor Tippers for Cleaning and Maintenance of road side drains and other civil work in ward 13.

ಫೆಬ್ರವರಿ - ೨೦೧೪

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತಗಲಿದ ಖರ್ಚು	ಷರಾ
10/2/14	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು	
11/2/14	ಶ್ರೀ ಬಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	
12/2/14	ಶ್ರೀ ಎ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	
13/2/14	ಶ್ರೀ ಎ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.	
16/2/14	ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕಸವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
17/2/14	ಶ್ರೀ ಬಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕಸವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
18/2/14	ಶ್ರೀ ಎ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರು	ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕಸವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	

Scanned by CamScanner

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ.	ಷರಾ
19/01/18	ವಿನೆ ಉ ಉದ್ಯಾನವನ ಕೆಬ್ಬಿಗನಗರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
20/01/18	ವಿಎನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
22/01/18	ವಿಎನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ರವೀಂದ್ರ ನಗರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು.	
23/01/18	ವಿನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
24/01/18	ವಿನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಚುಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
25/01/18	ವಿಎನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ರವೀಂದ್ರ ನಗರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	
27/01/18	ವಿಎನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್.	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
29/01/18	ವಿನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
30/01/18	ವಿನೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಚುಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
31/01/18	ಬಿಟಿಎಲ್ ಸಬ್ಜಲ ಪಡುಂಬಾಗ ಕಾರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು		

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಲಘಟ್ಟಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

February 2018

ದಿನಾಂಕ	ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಳ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸ	ಸಹಿ
01/02/18	ಸಬ್ಜಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ಅಡಿಕೆ ಮಾಲೂರು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
02/02/18	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
03/02/18	ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
05/02/18	ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
06/02/18	ಸಬ್ಜಿ ಕೌಂಪೌಂಡ್ ಸುತ್ತಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೂರು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
07/02/18	ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
08/02/18	ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
09/02/18	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಲೂರು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	

ದಿನಾಂಕ	ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಥಳ	ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸ	ಸಹಿ
10/02/18	ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
12/02/18	ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾಲೂರು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
14/02/18	16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
15/02/18	ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಲೂರು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
16/02/18	ಬಸ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
17/02/18	ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಾಲೂರು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
19/02/18	16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಗರ	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	
20/02/18	ಕೊಂಡಪ್ಪ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ, ಫ್ರೀಲ್ ಎಂಡ್ ಕಾಲೇಜು	ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು	

Scanned by CamScanner

March - 2018

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
21/02/18	ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವುದೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
22/02/18	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀಕರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಗಡಿ ಸಂಜಯನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
23/02/18	ಬಚ್ಚಂಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮಂಚಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
24/02/18	ಕೊಡಿಯ ಪಲ್ಲೋಪದ ಹಿಂಭಾಗ 20 ಹೆಚ್. ಪಿ ಟ್ರಾಲ್ ಬಳಸಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
26/02/18	ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವುದೆ ಮಹದೇವಪುರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
27/02/18	ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೀಕರಿ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಗಡಿ ಸಂಜಯನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
28/02/18	ಬಚ್ಚಂಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮಂಚಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಾಸವನಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಬ್ಲಾಕ್, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ	ಕೆರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
01/03/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
02/03/18	11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಕೆಳ್ಳಾಗ ನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
03/03/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಕೆಳ್ಳಾಗ ನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
05/03/18	16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಕೆಳ್ಳಾಗ ನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
06/03/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
07/03/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಕೆಳ್ಳಾಗ ನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
08/03/18	11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಕೆಳ್ಳಾಗ ನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	
09/03/18	16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಡಿಕ್ಕೆ ಕೆಳ್ಳಾಗ ನಗರ	ಭರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷೇರಾ
30/03/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
29/03/18	ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಖಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
31/03/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಬ್ಬನಪಾಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

April - 2018

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷೇರಾ
02/4/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
03/4/18	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಪಾಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
04/4/18	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಪಾಸಿ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
05/4/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
06/4/18	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಪಾಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
07/4/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
08/4/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
09/4/18	ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ಪಾಸಿ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
11/4/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
12/4/18	ರವೀಂದ್ರನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇದರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪುಟ
13/4/18	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	
14/4/18	5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ ಹಿಚ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಯಲಹಂಕ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	
16/4/18	7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
17/4/18	ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
18/4/18	ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
19/4/18	5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ ಹಿಚ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಯಲಹಂಕ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
20/4/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಾರಕ್ಕಿ ಲೇಔಟ್	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	
21/4/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ ಹಿಚ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಯಲಹಂಕ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪುಟ
23/4/18	11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ ಹಿಚ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಯಲಹಂಕ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
24/4/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	
25/4/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಸಂಕೋಚ್ಚೆ ನಗರ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
26/4/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ ಹಿಚ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಯಲಹಂಕ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
27/4/18	11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಿ ಹಿಚ್ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಯಲಹಂಕ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
28/4/18	7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು	
30/4/18	ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್	ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತೆಪ್ಪಗಳು ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

May 2018

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗೆ	ತೆಗೆದು ಕುಂದ ಕ್ರಮ	ಸ್ಪೆಶ್
02/05/18	2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಳ್ಳಗಹಳ್ಳಿ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
03/05/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಳಯಲಕ್ಕಿ ಲೇಔಟ್	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
04/05/18	9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಳ್ಳಗಹಳ್ಳಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ನಗರ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
05/05/18	ಪೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
07/05/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಳ್ಳಗಹಳ್ಳಿ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
08/05/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಳಯಲಕ್ಕಿ ಲೇಔಟ್	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
09/05/18	9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಮಲಾಕ್ಷಿನಗರ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
10/05/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗೆ	ತೆಗೆದು ಕುಂದ ಕ್ರಮ	ಸ್ಪೆಶ್
11/5/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಮಹಿಳಾ ಶೈಲನಗರ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
12/5/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಭಿಮಣ್ಣನಕರ್ಲು.	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
14/5/18	ಸೊಂಟ ಮೀಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಳ್ಳಗಹಳ್ಳಿ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
15/5/18	ಚೈತನ್ಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಸಾದ	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
16/5/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
17/5/18	19ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಮಿನಿ ಕಿಟ್ಟಿಂಗ್.	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
18/5/18	20ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಮಿನಿ ಕಾಯ್ಲಂಗ್.	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
19/5/18	ಬಿಬಿಸಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್. ಕಮಲಾಕ್ಷಿನಗರ.	ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ	ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ	ಸೂಚನೆ
21/5/18	ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಗ್ಗೆರೆ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
22/5/18	ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಗ್ಗೆರೆ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
23/5/18	ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಗ್ಗೆರೆ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
24/5/18	ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಿರಾಣಿ, ಕೆಬ್ಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
25/5/18	ಭೀಮ ಕಾನ್ಸ್, ಕೆಬ್ಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
26/5/18	ಗಣೇಶ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಕೆಬ್ಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
28/5/18	ಅಭಿಷೇಕ್ಸ್ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಸೆಂಟರ್	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
29/5/18	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ ಮೆಲಬಾಕ್ ರಸ್ತೆ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳ	ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸ	ಸೂಚನೆ
30/5/18	ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿ ಕೆಬ್ಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	
31/5/18	ಗಣೇಶ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಕೆಬ್ಬಿಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು CFL ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ವಲಯ
ಬೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರಾಟ ಘಟಕ
ಎಸ್.ಎಂ.ಆರ್. ಪವರ್‌ಮಾಲ್, ಬಾಣಸವಾಡಿ

Scanned by CamScanner

June - 2018

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷೇರಾ
11/6/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
12/6/18	ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
14/6/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
15/6/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪಿಗೆನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
16/6/18	6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
17/6/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾಲಾಜಿನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
18/6/18	2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
19/6/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬೈಲಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷೇರಾ
11/6/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
12/6/18	ಒಳಚರಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
13/6/18	ಮುಖ್ಯರಿಂದ ಕೆಳಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಮುಂಭಾಗ ಕೆಲಸ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
14/6/18	ಮುಖ್ಯರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
15/6/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
16/6/18	ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
18/6/18	ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಸ್ ಪಕ್ಕದ ಜಾಲರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
19/6/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬೈಲಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕದ	ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಿ	ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಹಿ	ಷೇರಾ
28/6/18	4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಜೀಂದ್ರಕೆಸರ್	ಇವರನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ	
27/6/18	4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರ	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
26/6/18	10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
23/6/18	7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
22/6/18	5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
21/6/18	8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಜೀಂದ್ರಕೆಸರ್	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
20/6/18	12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
19/6/18	9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಜೀಂದ್ರಕೆಸರ್	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	

ghandigal

ದಿನಾಂಕ	ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಹಿ	ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಸಹಿ	ಷೇರಾ
29/6/18	11ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	
30/6/18	2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು	ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು	

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕಡ್ಡಾಯ ಉದಾಹರಣೆ, ಪಾಠಯೋಜನೆ ಮತ್ತು
ಬೋಧನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪುಟಗಳ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟಗಳು

Scanned by CamScanner

July - 2014

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಸಹಿ
2/7/18	೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
3/7/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಮಂದ್ರನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
4/7/18	5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಂದ್ರನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
5/7/18	೩ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
6/7/18	ಮುತ್ತುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
7/7/18	ವಿಠಲಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
9/7/18	೨೦ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ೪ ಹೆಚ್. ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಮನೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ.	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
10/7/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ೪ ಹೆಚ್. ಬಿ ಲೇ. ಮನೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಸಹಿ
11/7/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಂಬ್ರಿ ನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
12/7/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
13/7/18	ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
14/7/18	ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರಸ್ ನಗರ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
16/7/18	೨ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ೨ ಹೆಚ್ ಬಿ. ಲೇಔಟ್ ಮನೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ.	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
17/7/18	ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
18/7/18	ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನ ೪ ಹೆಚ್. ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಮನೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
19/7/18	೨ ಹೆಚ್. ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಮನೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಳಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
20/7/18	12ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಿಲ್ಪಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
21/7/18	17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತನಗರ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊಂಡ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
23/7/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
24/7/18	ಮೈಸೂರು ಟೈನ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
26/7/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
26/7/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆಶ್ರಮ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
27/7/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೃದ್ಧನಗರ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
2/7/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
30/7/18	ಮಂಡಿವಾಳ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಇರಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ತಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner